



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano  
Campus Salgueiro

CÊLINA VITÓRIA PEIXOTO ALVES DE SOUZA

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM  
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**

Salgueiro  
2017

---

CÊLINA VITÓRIA PEIXOTO ALVES DE SOUZA

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
EM TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**

Relatório com as atividades desenvolvidas no estágio curricular de habilitação profissional apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano no campus Salgueiro, como requisito para a conclusão e obtenção do diploma do curso Técnico em Edificações.

Orientador: Prof.<sup>a</sup> André Luiz Santos Patriota.

Salgueiro  
2017

---

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano  
(Campus Salgueiro)

**FOLHA DE APROVAÇÃO**

**CÊLINA VITÓRIA PEIXOTO ALVES DE SOUZA**

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO**

Relatório de estágio obrigatório apresentado como requisito parcial para obtenção  
do título de Técnico em Edificações, pelo  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.

---

**Prof.º André Luiz Santos Patriota, Orientador.**

**Aprovado no dia: \_\_\_/\_\_\_/2017.**

## SUMÁRIO

1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO .....	6
2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....	7
3. INTRODUÇÃO .....	8
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .....	9
4.1 Acompanhamento em Obras (Quadra, calçamento, escola e creche) .....	9
4.1.1 Reforma na Quadra Manoel Alves Gondim .....	9
4.1.2 Reajustes no calçamento da Avenida Antônio Cecílio Sobrinho .....	11
4.1.3 Fiscalização na construção da Creche Nossa Sra. da Conceição .....	14
4.1.4 Reforma da Escola Municipal Maria Santa de Oliveira Mendes .....	15
4.1.5 Fiscalização na Construção do Palácio Governador Eduardo Campos .....	17
5. CONCLUSÃO.....	18
6. AGRADECIMENTOS .....	18

**FIGURAS**

Figura 1- Reforma na Quadra Manoel Alves Gondim – Quadra Poliesportiva .....	9
Figura 2 - Reforma na Quadra Manoel Alves Gondim – Quadra Poliesportiva .....	10
Figura 3 - Reforma na Quadra Manoel Alves Gondim – Quadra Poliesportiva .....	10
Figura 4 - Reforma na Quadra Manoel Alves Gondim – Quadra Poliesportiva .....	11
Figura 5 – Reajustes no calçamento da Avenida Antônio Cecílio Sobrinho .....	12
Figura 6 - Reajustes no calçamento da Avenida Antônio Cecílio Sobrinho .....	12
Figura 7 - Reajustes no calçamento da Avenida Antônio Cecílio Sobrinho .....	13
Figura 8 - Reajustes no calçamento da Avenida Antônio Cecílio Sobrinho .....	13
Figura 9 - Fiscalização na construção da Creche Nossa Sra. da Conceição .....	14
Figura 10 - Fiscalização na construção da Creche Nossa Sra. da Conceição .....	15
Figura 11 - Porta danificada na Escola Municipal Maria Santa de Oliveira Mendes. ....	15
Figura 12 – Reforma na sala de aula da Escola Municipal Maria Santa de Oliveira Mendes .....	16
Figura 13 – Reforma da Escola Municipal Maria Santa de Oliveira Mendes .....	16
Figura 14 – Fiscalização do Palácio Gov. Eduardo Campos .....	17
Figura 15 – Fiscalização do Palácio Gov. Eduardo Campos .....	17

**1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO****ESTAGIÁRIO(A)**

NOME: Cêlina Vitória Peixoto Alves de Souza  
CURSO: Ensino Médio Integrado - Edificações  
ENDEREÇO: Rua Nove, 121, Cohab  
E-MAIL: celinapeixoto13@hotmail.com  
FONE: (87) 99604-3466

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO**

NOME: Instituto Federal de do Sertão Pernambucano  
ENDEREÇO: BR 232, Km 508.  
CEP: 56.314-520  
CIDADE: Salgueiro- PE  
PROFESSOR ORIENTADOR: André Luiz Santos Patriota.

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

NOME: Secretária de Infraestrutura e Obras - Prefeitura Municipal de Serrita  
ENDEREÇO: Rua Barbosa Lima, 63, Centro  
CIDADE: Serrita, PE  
CEP: 56.140-000  
SETOR ONDE FOI REALIZADO O ESTÁGIO: Escritório e canteiro de obras.  
DATA DE INÍCIO E TÉRMINO: 19/09/16 a 30/11/16  
DURAÇÃO EM HORAS: 200 horas  
NOME DO SUPERVISOR (A): Ademilton Eufrásio da Silva

## 2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

O estágio foi realizado na Prefeitura Municipal de Serrita, na secretária de infraestrutura e obras que está localizada na Rua Barbosa Lima, nº 63, no Centro da Cidade – CEP 56.140-000 - Serrita PE.

A secretária de infraestrutura e obras, conta com um engenheiro civil e três técnicos em edificações para contribuir com o cumprimento das normas estabelecidas e o bom desenvolvimento das atividades a serem executadas.

Portanto para obter uma fiscalização do cumprimento das normas, foi fiscalizado a respeito do uso e da ocupação do solo urbano, promover a construção de praças arborizadas, dando uma melhor satisfação a população, tendo um olhar a estética urbana e a preservação do meio ambiente. E por fim, é também responsável por fiscalizar obras, executar atividades de construção e reforma de obras públicas municipais, como na elaboração de projetos, pavimentação, promover a construção, reforma de estradas e vias urbanas.

A Prefeitura Municipal de Serrita está localizada no centro da cidade, uma sede bem organizada e bem estruturada, que tem o suporte adequado para um ótimo funcionamento e obterem um bom trabalho.

A Secretária de Infraestrutura e Obras é responsável pela garantia do funcionamento dos serviços públicos, execuções e fiscalizações de construções, o prédio está localizado no centro da cidade, próximo a sede da Prefeitura Municipal.

### **3. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas durante o Estágio Curricular Obrigatório necessário para a conclusão do Curso Técnico em Edificações, na qual as atividades foram realizadas, na Secretária de Infraestrutura e obras da Prefeitura Municipal de Serrita.

Foram ocorridas no período de 19/09/16 a 30/11/16 as atividades executadas, em que teve supervisão do Engenheiro Civil Ademilton Eufrásio da Silva, sob orientação do Professor André Patriota.

Durante o período do estágio, foram realizadas atividades de visitas em construções, fiscalização e reformas de obras públicas, além de alguns acompanhamentos das vias públicas.



#### 4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

##### 4.1 Reforma na Quadra Manoel Alves Gondim

Foi realizada uma reforma no piso em que colocaram placas de concreto novas na quadra poliesportiva, fornecimento e instalação do alambrado. O banco lateral, foi totalmente quebrado pelo fato de que já estava desgastado e quebrada algumas partes do concreto, para refazerem com um novo material e as paredes ao lado foram rebocadas e aperfeiçoada.

Como mostra nas figuras 01 e 02 expõe a situação antes da reforma, da arquibancada e do piso da quadra poliesportiva, a 03 e 04 apresentam a conclusão do revestimento da parede de suporte do alambrado e da conclusão da reforma do piso da quadra.



Figura 1 – Detalhe do estado arquibancada



Figura 2- Detalhe do estado do piso da quadra



Figura 3 – Registro do revestimento pronto da parede do alambrado





**Figura 4** – Registro da reforma da quadra finalizada

#### **4.2 – Reajustes no calçamento da Avenida Antônio Cecílio Sobrinho**

Na avenida foi realizada alguns reajustes no calçamento com pavimento de blocos pré-moldados de cimento, pois estava quebrada algumas pedras. Então foi feita retirada uma parte das pedras, feito a medição de quantas seria preciso para reposição, a alienação das mesmas e ao final, feita a concretagem delas.

As figuras 05 e 06 apresentam o início dos serviços de reparo do calçamento da Av. Antônio C. Sobrinho. Já as figuras 07 e 08 registram a finalização do serviço de reparo e manutenção da pavimentação da Av. Antônio C. Sobrinho em Serrita – PE.



**Figura 5** – Início dos serviços de manutenção no calçamento da Av. Antônio C. Sobrinho



**Figura 6** – Início da reposição da linha d'água do calçamento da Av. Antônio C. Sobrinho





**Figura 7** – Reajustes e finalização no calçamento da Av. Antônio C. Sobrinho



**Figura 8** – Finalização do serviço do calçamento da Av. Antônio C. Sobrinho



#### 4.3 – Fiscalização na construção da Creche Nossa Sra. da Conceição

Foi feita a fiscalização e acompanhamento de todas as etapas, na qual as figuras 09 e 10 registram a fiscalização rotineira da obra de execução da creche Nossa Sra. Da Conceição. É possível observar a finalização das alvenarias de vedação e conclusão do arcabouço estrutural em concreto armado.

Em obras públicas, a fiscalização assume papel fundamental e social, pois deve garantir que os gastos dos recursos públicos destinados à obra seja baseado em princípios de economicidade, eficiência e eficácia. A obra contou com a assistência e fiscalização de profissionais do setor de planejamento de obras da prefeitura, um técnico em edificações e o engenheiro civil, contribuindo para melhor execução e assistência junto com os colaboradores.




Figura 9 – Fiscalização na Creche Nossa Sra. Da Conceição





**Figura 10** – Fiscalização na Creche Nossa Sra. Da Conceição

#### **4.4 – Reforma da Escola Municipal Maria Santa de Oliveira Mendes**

A escola Maria Santa de Oliveira Mendes passou por uma reforma pois já estava precisando, na qual a porta da figura 11 abaixo, estava muito danificada, então ela foi retirada e posta outra.



**Figura 11** - Porta danificada na Escola Municipal Maria Santa de Oliveira Mendes



**Figura 12** – Reforma na sala de aula da Escola Municipal Maria Santa de Oliveira Mendes

Para as salas de aulas foram recebidas novos painéis e tubos de energia, as paredes foram lixadas, rebocadas e pintadas como mostra na imagem 12 e 13, recebendo um lugar confortável para os alunos desfrutarem melhor dos estudos.



**Figura 13** – Reforma na Escola Municipal Maria Santa de Oliveira Mendes

Figura 15 – Fiscalização do Palácio Gov. Eduardo Campos



#### 4.5 - Fiscalização na Construção do Palácio Governador Eduardo Campos

Na Construção da Prefeitura Municipal de Serrita, foi realizada a parte das instalações elétricas em que foi feita a passagem de eletrodutos, fios e cabos, seguida da instalação de tomadas e interruptores e toda a instalação foi dividida em circuitos protegidos por disjuntores. As figuras 14 e 15 resumem estas etapas.



Figura 14 – Fiscalização do Palácio Gov. Eduardo Campos



Figura 15 – Fiscalização do Palácio Gov. Eduardo Campos

## 5. CONCLUSÃO

O estágio proporcionou essa ótima experiência para adquirirmos mais conhecimentos, em que muito do que já foi visto em aula, fosse também vista numa articulação teórico e prática no sentido de contribuir efetivamente para uma formação profissional de qualidade, então entende-se que a teoria e a prática se completam e, sendo assim, de maneira alguma poderia o estudante eximir-se de vivenciar experiências profissionais, em que o estagiário coloque em prática seus conhecimentos adquiridos em sala de aula.

No período de estágio foi possível agregar conhecimento prático aos conceitos teóricos vistos durante todo o período do curso, tornando e agregando os valores estudantis e dos profissionais que fizeram parte desse ciclo, para que o indivíduo possa desenvolver suas relações interpessoais tendo o contato com profissionais da sua área de formação acadêmica, no setor de trabalho na qual irá exercer, em que adquirir uma visão mais ampla de contato em obras e trabalhos em equipes no escritório e obra.

Portanto, ao longo desse curso e no período de estágio a gente aprende a ver um pouco o mundo lá fora, então, a oportunidade de estar inserida ao lado de pessoas que nos faz enriquecer, aperfeiçoar e crescer mais, é simplesmente gratificante.

## REFERÊNCIAS

SALGUEIRO, Prefeitura Municipal de. **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras**. Disponível em: <[http://www.salgueiro.pe.gov.br/pref\\_secretaria\\_de\\_desenvolvimento\\_urbano\\_e\\_obras.htm](http://www.salgueiro.pe.gov.br/pref_secretaria_de_desenvolvimento_urbano_e_obras.htm)>. Acesso em: 12 ago. 2017.

SERRITA, Prefeitura Municipal de. **Prefeitura Municipal de Serrita**. Disponível em: <<http://serrita.pe.gov.br/>>. Acesso em: 06 nov. 2017.